

Normas básicas de seguridad en laboratorios

Riesgo mecánico y eléctrico

- Sigue las instrucciones del responsable de laboratorio.
- No debe utilizarse los equipos sin la autorización expresa del profesor.
- La mesa de trabajo y/o el equipo debe quedar limpio, los materiales utilizados ordenados y los equipos apagados al finalizar la práctica.
- Nunca trabajar solo en el laboratorio.
- No comas ni bebas en el laboratorio.
- No se llevarán ropas holgadas, bufandas, cadenas, anillos ni ningún otro elemento que pueda resultar atrapado por los equipos.
- Es recomendable llevar el pelo largo siempre recogido.
- Nunca se emplearán las manos, ni herramientas ni otros objetos, para detener o frenar el movimiento de las máquinas.
- En el trabajo con equipos que produzcan proyecciones será imprescindible el uso de gafas de protección.
- Utiliza correctamente los equipos de protección.
- Las instalaciones eléctricas y en general cualquier aparato debe ser reparado únicamente por personal autorizado.
- Nunca deben manipularse los aparatos y mecanismos eléctricos con las manos, los pies o cualquier otra parte del cuerpo mojada.
- Es aconsejable lavarse las manos siempre que se tenga contacto con alguna sustancia y antes de salir del taller.